

5
♥

PRERJA ME FLAKË/OKSIGJEN

5
♥



- Asgjësimi i rezervave
- Përgjithësisht kërkon minimumi dy prerje për armë
- Largon metalin gjatë procedurës
- Të gjitha armët e ngjashme të priten sipas të njëjtit model
- Pjesët e mbetura duhet të jenë të papërdorshme si pjesë këmbimi
- Mbetjet të riciklohen ose të asgjësohen në formë të sigurtë

♥
5

♥
5